



Demoverision mit Originalinhalten

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 3479-H

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
C 938		HONDA	PC 08	VT 500
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	3.50 S 18 TL		130/90 - 16 67S TL
Serie	Serie			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	100/90 - 18 M/C 56H TL	Road Classic	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander III Cruiser R	
2)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #	
2)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #	

Auflagen: Nein
Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug ist mit dem Reifen in der angegebenen Reifengröße und mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt.
Es ergibt sich keine wesentliche Veränderung.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Begutachtung ist durchzuführen.

Die Veränderung des Kraftfahrzeuges ist nicht zulässig, wenn sich das Kraftfahrzeug in einem Zustand befindet, der die Sicherheit des Kraftfahrzeuges gefährdet. Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 13.09.2022

Ronald
Technical Director Michelin Two Wheels

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.