Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Telefon 0800 0 11 11 81*

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN UND ERGÄNZENDE HINWEISE

Nummer: 3684-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin dar, die unter aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*2002/24*0002	HARLEY-DAVIDSON	FS2	FLSTNSE CVO Deluxe (2014-2015)

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	MT90 B 16 72H	MU85 - B 16 77H
3.00x16	3.00x16		

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	MT90 B 16 M/C 72H TL/TT Commander III Touring	MU85 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Touring

Auflage:
Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung befindet und dass der Fahrzeugrahmen und -fahrwerk ausreichend dimensioniert sind und genügend Freiraum haben.

Diese Service-Information wurde sorgfältig erstellt. Sollte wir einen Fehler machen, übernehmen wir keine Haftung.

Karlsruhe, 29.08.2022

Roman Frieser
Technical Director Michelin Two Wheels