Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Telefax
0800 - 130 31 32
E-Mail
technikundtraining@goodyear.com
Geschäftsführer
Dr. André Wehrsz
Dr. Christian Niebling
Prokuristen
Dr. Guido Hüffer, John Ries,
Oliver Sindermann, Hans Vrijsen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001718 Version: 04 Datum: 11.07.2022

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel ... Anhang II, der Richtlinie 97/24/EG bzw. deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang ... eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Yamaha	4TX	TDM 850 (1996-2001)	Serienfelge	Serienfelge

DUNLOP Bereifung vorne				DUNLOP Bereifung hinten			
110/80 ZR 18	M/C (58W)	TL	Mutant M+S	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL	Mutant M+S
110/80 ZR 18	M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax GPR 300
110/80 R 18	M/C 58V	TL	Sportmax Roadsmart IV	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart IV
110/80 R 18	M/C 58V	TL	Sportmax Roadsmart III	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Sportmax Roadsmart III #
110/80 ZR 18	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II #	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart II #
110/80 ZR 18	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart #
110/80 - 18	M/C 58V	TL	Arrowmax Streetsmart	150/70 - 17	M/C 69H	TL	Arrowmax GT 601
110/80 R 18	M/C 58V	TL	TT 100 GP	150/70 R 17	M/C 69H	TL	TT 100 GP

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Auflagen:
Die Pro...

= Ausl...

Hanau, 11.07.2022
Goodyear Germany GmbH

i.V. S. Michelmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
http... homologation