



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail: contact@2 Michelin.com
 Prof. Dr. Fa. 944 51 7615 (Srus) E-Mails: moped@micelin.com/motorcycles/sports-vehicles/moped
 gebührenfrei, Mobilfunktarif, können von Netze

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSULGEN
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 2472-H

Originalinhalten

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
C 664		HONDA	PC 04	CBX 550 F/F2 (1982-1987)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	3.60 H 18 TL		4.10 H 18 TL	
2.15x18	2.15x18				
Bereifung vorne				Bereifung hinten	
2)	90/90 B 18	M/C 51H TL	Road Classic	120/90 B 18	M/C 65V TL
				Road Classic	
2)	90/90 B 18	M/C 51H TL	Road Classic	4.00 B 18	M/C 64H TL
				Road Classic	
2)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ #	120/90 - 18	M/C 65V TL/TT
				Pilot Activ #	
2)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT
				Pilot Activ #	
2)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ #	120/90 - 18	M/C 65H TL/TT
				Pilot Activ #	

Auflagen: Nein # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Firmenschild ist mit der Angabe der Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergibt sich ein Geschwindigkeitsindex von 180 km/h.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten im genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Veränderung des originalen Reifenkombis ist zulässig, wenn sich die oben beschriebenen Fahrzeuge in der ursprünglichen Konfiguration befinden. Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 23.06.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ronald
 Technical Director Michelin Two Wheels

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.