



**SUZUKI**

SUZUKI Motor GmbH Deutschland  
Torgartenstr. 8, 64646 Heppenheim  
(Tel. 06222 - 12000)

# Demoversion mit Originalinhalt

Unbedingt beachtenswertes Hinweis für keine Umstellung an SUZUKI Kraftfahrzeugen

Die SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND, als Generalimporteur für SUZUKI Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die von den Kunden nachstehend in nachstehender Auflistung angegebenen Reifenkombinationen keine technischen Bedenken hinsichtlich der Betriebssicherheit und der Unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen hinsichtlich der Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, § 36 StVZO enthalten.

| Fahrzeugtyp ABE/EU-BE   | Handelsbezeichnung   | Reifengröße  | Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)   | Ziff.                | Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)  | Ziff. |
|---|--|--|---|----------------------|--|-------|
| SR41B<br>E777   | DR 750 S<br>DR 750 SU  | v. 1.85 x 21<br>h. 2.50 x 17                                     | v. 90/90-21 54S<br>h. 130/80-17 65S   | 2                    | wahlweise<br>h. 130/80R17 65S  | 2     |
| VR51B<br>E116   | VS 750 GLP/F<br>Modell<br>1986/87<br>bis Fz-Ident-Nr<br>VR51BD101959<br>ab Mod. 1988 | v. 2.15 x 19<br>h. 3.00 x 15<br><br>v. 2.15 x 21<br>h. 3.00 x 15 | v. 100/90-19 57H<br>h. 140/90-15 70H<br><br>v. 80/90-21 48H<br>h. 140/90-15 70H   | 2<br>4<br><br>2<br>4 | Keine weitere Alternativbereifung freigegeben  |       |
| SR42B<br>F346<br>SR43B<br>F723  | DR 800 S<br>DR 800 SU  | v. 1.85 x 21<br>h. 2.50 x 17                                     | v. 90/90-21 54S<br>h. 130/80-17 65S   | 2                    | wahlweise<br>h. 130/80R17 65S  | 2     |
| VS51B<br>F399   | VX 800<br>VX 800 U   | v. 3.00 x 18<br>h. 3.50 x 17                                     | Hersteller Metzeler:<br>v. 110/80-18 58H TL ME33<br>h. 150/70B17 69H TL ME55A<br><br>Hersteller Pirelli:<br>v. 110/80V18 TL MT09<br>h. 150/70VB17 TL MT08 |                      | Hersteller Bridgestone:<br>v. 110/80-18 58H TL Exedra G547<br>h. 150/70-17 69H TL Exedra G548<br><br>Hersteller Dunlop:<br>v. 110/80-18 58H TL D103F<br>h. 150/70-17 69H TL D103<br><br>Hersteller Michelin:<br>v. 110/80-18 58H TL Macadam 50<br>h. 150/70-17 69H TL Macadam 50 |       |
| AF<br>H584  | VZ 800<br>Marauder   | v. 3.00 x 16<br>h. 3.50 x 15                                     | v. 130/90-16 67H TL<br>h. 150/90-15 M/C 74H TL  |                      | v. 130/90-16 67H TL<br>h. 150/90-15 74H TL   | 4     |
| VS52B<br>F948<br>bis Nachtr. 4<br>ab Nachtrag 5<br>ab Modell 2000<br>ab FIN JS1VS52B000500399 | VS 800 GL<br>Intruder<br>bis Modell 1999   | v. 2.15 x 21<br>h. 3.00 x 15<br><br>v. 2.15 x 19<br>h. 3.00 x 15 | v. 80/90-21 48H<br>h. 140/90-15 70H<br><br>v. 100/90-19 57H<br>h. 140/90-15 70H   | 2<br>4<br><br>2<br>4 | Keine weitere Alternativbereifung freigegeben<br><br>Keine weitere Alternativbereifung freigegeben   |       |
| WVBM<br>e4*0109   | VL 800 Intruder<br>Volusia   | v. 3.00 x 16<br>h. 4.00 x 15                                     | v. 130/90-16 67H TT<br>h. 170/80-15 M/C 77H TT  | 2<br>4               | Keine weitere Alternativbereifung freigegeben  |       |

Anmerkung zu Ziffer: 2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben  
4 Die Verwendung von "Bias belted" Bereifung ist möglich (z.B. 140/90B15 M/C 70H)  
Siehe §36 (2a) StVZO in Verb. mit Erläuterung 45

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist **zwingend ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist als **mopedreifen.de** als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zu bestellen. Weitere Informationen hierzu sind bei der SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, ist die Bescheinigung **ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND in Zusammenarbeit mit den genannten Reifherstellern ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebssicherheit gemäß §19 (3) StVZO. Bedenken wegen der Vorschriftenmäßigkeit der Bescheinigung sind bei der SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND zu klären.

Heppenheim, 14.05.2001

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Bestellservice**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung ist in der jeweils neuesten Fassung als **mopedreifen.de** zu kontaktieren.  
L. Braun M. Henes  
http://www.suzuki.de