

**BRIDGESTONE**

DEUTSCHLAND GMBH

Status: in Betrieb Str. 1 - 35333 Bad Homburg, d.H.  
 Telefon: 06122 402255 - Telefax: 06122 402232

# Demoverversion mit Originalinhalten

Service-Maßnahmen für REIFENMONTAGE, STÜCKER, TAM, HILF-Kunden

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor.

Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht **nicht**

(§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Fahrzeugtyp | Handels-<br>Bezeichnung               | Felgenreöße                  | Serienbereifung gem. EG-BE<br>(v=vorne, h=hinten)                                 | Alternative Bereifung (nur in den<br>angegebenen Paarungen)  |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--|
| VP 16       | <b>XVS 1100<br/>Drag Star</b>         | v. 3.00 x 16<br>h. 4.50 x 15 | Hersteller Bridgestone:<br>v. 130/90 - 16 M/C 67S tt<br>h. 170/80 - 15 M/C 77S tt | Hersteller Bridgestone:<br>v. 130/90 - 16 M/C 67H tt <b>EXEDRA MAX F</b><br>h. 170/80 B15 M/C 77H tt <b>EXEDRA MAX R</b> |
| VP 05       | <b>XVS 1100<br/>Drag Star Classic</b> |                              | <b>ohne<br/>Markenbindung</b>   | <b>Die Reifen müssen auf Schlauchtyp-<br/>felgen mit Schlauch gefahren werden.</b>                                       |

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Bad Homburg, 04.11.2015

**mopedreifen.de**

W. Verhulst  
 Leiter Verkauf Motorradreifen  
 BRIDGESTONE

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
 neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsführer: Andreas Niegsch, Astrid Rahn – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr. HBB 5728

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.