



# Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.  
KG  
Kaiserstraße 4 61856 Frankfurt  
Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018  
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 196  
E-Mail: motorrad@ Michelin.de  
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018  
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 196  
E-Mail: motorrad@ Michelin.de  
http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN  
AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2060-H  
Version: 1

| Nummer der ABE / EBE |                           | Hersteller                 | Typ / Version                                         | Handelsbezeichnung          |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| E 168                |                           | YAMAHA                     | 2AE                                                   | XV 1000 VIRAGO              |
| Felgenreöße original |                           | Reifengröße original vorne |                                                       | Reifengröße original hinten |
| Vorne                | Hinten                    | 100/90-19 57H TL           |                                                       | 140/90-15 70H TL            |
| 2.15x19              | 3.00x15                   |                            |                                                       |                             |
|                      |                           |                            | Bereifung vorne                                       |                             |
| 2)                   | 100/90 B 19 M/C 57H TL/TT | Commander III Cruiser      | 140/90 B 15 M/C 76H REINF TL/TT Commander III Cruiser |                             |
| 2)                   | 100/90 B 19 M/C 57H TL/TT | Commander II               | 140/90 B 15 M/C 76H TL/TT Commander II                |                             |

Auflagen : Nein  
Art der Auflagen :

# = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.  
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug ist an der Stelle, an der die Reifengröße geändert wird, nicht genehmigt. Die Reifengröße ist nach der geänderten Bereifung durchzuführen. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Beantragung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich beantragt werden.

Die Verkaufsgenehmigung ist nur gültig, wenn sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung eingetragen ist.  
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.  
Karlsruhe, 09.02.2020

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger  
Marketing Manager Motorradreifen

A. Penick  
Produkttechnik Motorradreifen