



Motorradreifen

Continental Reifen Deutschland GmbH

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach

Telefon +49 511 / 928 01 Email service.motorrad@continental.de

SERVICE-INFORMATIONEN FÜR

REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTFÄHRERN

0600

21.09.2012

Seite: 1 von 1

# Demoverision mit Originalinhalt

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurde geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

|  |  |   |                                    |  |  |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| Fabrikname (Hersteller)  |  | Handelsbezeichnung  |                                    | Typ  |  |
| Yamaha   |  | TT600 E ; S ; R ; RE ; Belgarda   |                                    | DJ01 ; 4LW ; 4GV ; 5CH   |  |
| Felge <u>vorne</u> :<br><b>Nur original Serienfelge</b>                        |  | Luftdruck <u>vorne</u> (kalt):<br><b>solo / mit Gepäck ; Sozius<br/>2,0 / 2,2 bar</b> |                                    | Felge <u>hinten</u> :<br><b>Nur original Serienfelge</b>                               |  |
|  |  |   |                                    | Luftdruck <u>hinten</u> (kalt):<br><b>solo / mit Gepäck ; Sozius<br/>2,3 / 2,5 bar</b> |  |
| Bereifung vorne  |  |   | Bereifung hinten                   |  |  |
| 90/90-21 M/C 54S TT <sup>1)</sup>  |  |   | 140/80-18 M/C 70R TT <sup>1)</sup> |  |  |
| TKC80 Twinduro M+S   |  |   | TKC80 Twinduro M+S                 |  |  |
| 90/90-21 M/C 54S TT <sup>1)</sup>  |  |   | 140/80-18 M/C 70S TT <sup>1)</sup> |  |  |
| ContiTrailAttack 2   |  |   | ContiTrailAttack 2                 |  |  |
| ContiTrailAttack   |  |   | ContiTrailAttack                   |  |  |
| Diese Profile dürfen kombiniert werden   |  |   |                                    |  |  |
| Auflagen: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |  |   |                                    |  |  |
| Art der Auflagen: <b>Schlauchverwendung ist vorgeschrieben.</b>                |  |   |                                    |  |  |

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## WICHTIGE HINWEISE - UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der angelegten Informationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

## #Stammkunden

Reifenuntersuchung Motorrad

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.