



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung  
 Nr. 822

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

# Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller: <b>Honda</b>	BE / 13-Typengruppe (bar): <b>D890, E442</b>	Reifenmodell: <b>XL 600 RM / LM</b>
Ohne ABS: <b>x</b>	Mit ABS: <b>PD04</b>	Modelljahr von: <b>1983</b>
Felgenreiße vorne: <b>1.60-1.85x21</b>	Felgenreiße hinten: <b>2.50x17</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,3</b>
		Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,7</b>

Auflagen / Bemerkungen:  
**Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:	
90/90-21 M/C 54H TL	ContiEscape	130/80-17 M/C 65H TL	ContiEscape
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54T TL	TKC80 Twinduro M+S	130/80-17 M/C 65T TL	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**  
 Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.  
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Stahl- oder Aluminiumfelgenbau.  
 Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifenschein uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 13.10.2020  
 Ralf ... Marco Zahn  
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen