



# Demoversion mit Originalinhalten

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

<b>Fahrzeughersteller</b>	<b>Suzuki</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>DR-Z 400, DR-Z 400E</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>BE, BF</b>	<b>ABE Nr.</b>	

<b>Felgenreöße vorn</b>	<b>Serienbereifung vorn</b>	<b>Felgenreöße hinten</b>	<b>Serienbereifung hinten</b>
1.60 x 21	80/100 – 21 51R 90/90 – 21 54R	2.15 x 18	110/90 – 18 61R 120/90 – 18 65M

<b>Hersteller Heidenau</b>			
<b>Felgenreöße vorn</b>	<b>Alternative Bereifung vorn</b>	<b>Felgenreöße hinten</b>	<b>Alternative Bereifung hinten</b>
1.60 x 21	80/100 – 21 M/C 51S TT K69	2.15 x 18	120/90 – 18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K69	2.15 x 18	120/90 – 18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K79	2.15 x 18	140/80 – 18 M/C 70R TT K74
1.60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.15 x 18	120/90 – 18 M/C 71T TT K60*
1.60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.15 x 18	140/80 – 18 M/C 70S TL M+S K60Scout

<b>Auflagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li> <li>- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig</li> <li>- Die Profile K69, K79 und K74 sind untereinander Kombinierbar</li> <li>- Die Profile K60, K60 M+S Silica SiO2 und K60Scout sind untereinander Kombinierbar</li> </ul>
------------------	--

## Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Heidenau, 01809

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co  
Produktions-BG für Gummi und Kunststoffartikel  
Hauptstraße 44  
01809 Heidenau

Thomas Giejmick

Leiter

Das Original der Bescheinigung ist  
einzuheben unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co  
Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01

Fax: (0 35 29) 55 24 38

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)

Internet: [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

Geschäftsführende Gesellschafter:

Dipl.-Ing. Hartmut Wolf / Dipl.-Inf. (FH) Michael Wolf

Personlich haftende Gesellschafterin:

Reifenwerk Heidenau AG Verwaltungs-GmbH

Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858